

Управление образования администрации
Горноуральского городского округа
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 3
Пригородный район
Юбилейная, 5 п. Черноисточинск,
Свердловская область, 622940
тел. (3435) 43-95-72
ОКПО 32275170, , ОГРН 1026602090063,
ИНН/КПП 6648006211/662301001

Мировому судье судебного участка № 2
Пригородного районного суда
Свердловской области
О.Е. Савиной
директора МАОУ СОШ № 3
Л.П. Беломестных

30.09.2020 г. № 244

**Отчет
об исполнении предписания от 27.09.2019 г. № 411/1/206**

С целью исполнения предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 27.09.2019 г. № 411/1/206 Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 3 были проведены следующие мероприятия:

№ п/п	Нарушения, выявленные в ходе проверки	Мероприятия по устранению нарушения (с указанием документов, подтверждающих устранения нарушения)
1.	На объекте отсутствует проектная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	Восстановлена проектная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (копия Акта выполненных работ и счет фактура прилагается).
2.	В здании не проведено переоснащение автоматической пожарной сигнализации с заменой кабеля на не распространяющий горение, дымовых и тепловых пожарных извещателей	Переоснащена автоматическая пожарная сигнализация с заменой кабеля, дымовых и тепловых пожарных извещателей на 3-м этаже школы в соответствии с выделенными целевыми средствами (копия акта выполненных работ, форма КС-3 прилагается)
3.	При сработке АУПС уровень	Пункт выполнен частично. Установлены речевые оповещатели в

	<p>громкости звуковых сигналов СОУЭ не во всех помещениях защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, обеспечивает четкую слышимость и разборчивость передаваемой речевой информации. Не во всех помещениях расположены речевые оповещатели (актовый зал, спортивный зал отсутствуют СОУЭ). Система оповещения людей о пожаре находится в ручном режиме и не функционирует в течение всего времени, необходимого для завершения эвакуации, здание гаража не оборудовано СОУЭ.</p>	<p>спортивном зале, актовом зале. Установлены речевые оповещатели во всех помещениях 3-го этажа в связи с переоснащением пожарной сигнализации. Здание гаража планируется оборудовать речевыми оповещателями в процессе переоснащения АПС по мере выделения целевых средств. (фото установленных речевых оповещателей в спортивном зале и актовом зале прилагается)</p>
4.	<p>В помещениях лаборантской информатики, кабинетах № 302, № 305, № 304, № 206, в коридоре 3-го этажа (у кабинета 302) , в лаборантской кабинета физики № 210, бухгалтерии, гардеробе учителей, лаборантская технологии, коридоре у кабинета № 107, помещении раздевалки девочек в спортивном зале; в кабинете кулинарии пожарные извещатели расположены от светильников на расстоянии менее 0,5 м.</p>	<p>Выполнено частично. В помещениях лаборантской кабинета информатики, кабинетах № 302,305,304, в коридоре 3-го этажа пожарные извещатели установлены в соответствии с требованиями пожарной безопасности, на расстоянии не менее 0,5 м. В остальных помещениях пожарные извещатели будут установлены на расстоянии не менее 0,5 м. в процессе переоснащения АПС. (фото установленных пожарных извещателей в лаборантской кабинета информатики, кабинетах № 302,305,304, в коридоре 3-го этажа у кабинета № 302 прилагаются)</p>
5.	<p>Помещение гаража, цеха для приготовления пищи, помещения вентиляционных</p>	<p>Предписание по этому пункту будет выполнено в процессе переоснащения АПС.</p>

	камер, в которых хранятся горючие материалы не оборудованы автоматической системой противопожарной защиты	
6.	Отсутствует световое табло «Выход» над вторым выходом из обеденного зала, над выходом и коридора подсобных помещений столовой. Световое табло «Выход» в актовом зале и спортивном зале не исправны.	Установлено световое табло «Выход» над вторым выходом из обеденного зала и над выходом из коридора подсобных помещений столовой. Световое табло «Выход» в актовом зале и спортивном зале в рабочем состоянии. (фото прилагается)
7.	На сцене актового зала декоративное оформление ограничивает зону действия дымовых пожарных извещателей (за занавесом расположен 1 дымовой пожарный извещатель)	За декоративным оформлением сцены установлен второй извещатель (фото прилагается)
8.	Допускается эксплуатация электрических проводов с видимыми нарушениями изоляции в помещении архива, в помещении эл.монтера в цокольном этаже	Видимые нарушения изоляции в помещении архива, в помещении эл.монтера в цокольном этаже исключены (фото прилагаются)
9.	Допускается хранение веществ и материалов в вентиляционных камерах актового зала, столовой	Освободили склад продуктов на пищеблоке, где проходят вентиляционные короба (перенесли склад в другое помещение), освободили помещение при актовом зале, где проходят вентиляционные короба (фото прилагается)
10.	Отсутствуют знаки пожарной безопасности на путях эвакуации лестничного марша запасного выхода	Знаки пожарной безопасности размещены на путях эвакуации лестничного марша запасного выхода (фото прилагается)

11.	Не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено» на лестничных клетках, в цокольном и подвальном помещениях	Знаки пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено» размещены на лестничных клетках, в цокольном и подвальном помещениях (фото прилагается)
12.	Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7.8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	На дверях помещений складского назначения обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7.8 Федерального закона будут проведены в октябре 2020 г. (письмо об изменении ПФХД прилагается)
13.	В основной лестничной клетке с 1-3 этажи и в тамбуре запасного выхода отсутствует освещение	В основной лестничной клетке с 1-3 этажи и в тамбуре запасного выхода восстановлено освещение (фото прилагается)
14.	Отделка пола в актовом зале и коридора на путях эвакуации подвала выполнена материалами пожарной опасности (линолеум) с неизвестными показателями пожарной опасности	Составлена смета на замену линолеума в актовом зале, заявлено финансирование в размере 526 414,80 руб. на 2021 год. Убран линолеум из коридора на путях эвакуации подвала (фото прилагается)
15.	Для отделки тамбура применены горючие материалы (деревянные доски)	Горючие материалы (деревянные доски) убраны с отделки стен тамбура основного входа (фото прилагается)
16.	Для декоративной отделки приборов отопления спортивного зала применены горючие материалы (деревянные доски)	Горючие материалы (деревянные доски) сняты с приборов отопления спортивного зала (фото прилагается)

17.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно ширина запасного выхода из актового зала на лестницу 3-го типа -74 см., ширина дверей запасного выхода 1 этажа у кабинета № 113 -69 см., ширина дверей запасного выхода из обеденного зала столовой	Будет исполнен в 2021 г. после выделения целевых средств.
18.	Высота дверей запасного выхода из подвала 1,74 м.	Не исполнен. Подвал образовательной организации не используется для обучения и воспитания обучающихся, исполняет функции технического помещения. Эвакуировать из подвального помещения некого.
19.	У дверей запасного выхода из актового зала и обеденного зала столовой установлены столы, что препятствует свободной эвакуации людей	Стол у дверей запасного выхода из актового зала и обеденного зала столовой убраны (фото прилагается)
20.	Внутренние двери актового зала, обеденного зала открываются не по направлению выхода из здания	Не исполнен. Планируется решение этого вопроса по мере поступления финансирования.
21.	Замки дверей запасных выходов из школы, а также запасного выхода из спортивного зала, запасного выхода на лестницу из коридора 3-го этажа не обеспечивают возможности их свободного открывания	Замки дверей запасных выходов из школы закрыты на щеколду, которая в случае необходимости свободно открывается (фото прилагается). Замки у запасного выхода из спортивного зала, запасного выхода на лестницу из коридора 3-го этажа не используются, двери свободно

	<p>изнутри без ключа. Не во все помещения был обеспечен доступ, утеряны ключи. Двери запасного выхода из подвального помещения закрыты на замок со стороны улицы.</p>	<p>открываются (фото прилагается). Обеспечен доступ во все помещения школы (восстановлены ключи от этих помещений). Запасной выход из подвального помещения закрывается на замок со стороны улицы в целях антитеррористической безопасности, т.к. вход в подвал возможен только со стороны улицы. Внутри школы входа в подвал нет.</p>
22.	<p>В учебных кабинетах и лаборантских допускается оставление без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы (электрические чайники, микроволновые печи)</p>	<p>В учебных кабинетах и лаборантских запрещено оставление без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы (электрические чайники, микроволновые печи)</p>
23.	<p>Допускается эксплуатация открытых распределительных коробок в учительской; в хозяйственном помещении тех.персонала на 2-м этаже у кабинета директора; в коридоре кухни над электрощитом; в тамбуре запасного выхода столовой; в спортивном зале; а также электрический кабель холодильника в столовой эксплуатируется с повреждением; допускается эксплуатация электророзетки с повреждением в помещении электромонтера и в помещении лыжной базы.</p>	<p>Закрыты распределительные коробки в учительской; в хозяйственном помещении тех.персонала на 2-м этаже у кабинета директора; в коридоре кухни над электрощитом; в тамбуре запасного выхода столовой; в спортивном зале; заменен электрический кабель холодильника в столовой. Заменены электророзетки в помещении электромонтера и в помещении лыжной базы.(фото прилагаются).</p>
24.	<p>При эксплуатации</p>	<p>Все двери лестничных клеток</p>

	<p>эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: не все двери лестничных клеток имеют устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах</p>	<p>оборудованы устройствами для самозакрывания и имеют уплотнения в притворах(фото прилагается)</p>
25.	<p>Допускается фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток в открытом положении</p>	<p>Все двери лестничных клеток имеют устройства для самозакрывания и находятся в закрытом положении (фото прилагается)</p>
26.	<p>Отсутствуют механизмы для самозакрывания противопожарных дверей</p>	<p>Механизмы для самозакрывания противопожарных дверей будут установлены в октябре 2020 г. (копия письма о внесении изменений в план ФХД в части субсидии на иные цели прилагается)</p>
27.	<p>Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний</p>	<p>Проведено эксплуатационное испытание пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний, копия протокола прилагается.</p>
28.	<p>Части помещений различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными</p>	<p>Помещения школы отделены от помещения склада на 2-м этаже (хозяйственная комната) противопожарными дверями. Прилагается копия акта выполненных работ на установку дверей и фото противопожарной двери склада на втором этаже.</p>

	преградами (помещения школы от помещений склада на 2 этаже хозяйственная комната)	
29.	Здание не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, не оборудовано пожарными щитами	Щит установлен (фото прилагается)
30.	Здание школы не обеспечено исправными электрическими фонарями из расчета 1 фонарь на 50 чел.	Каждый класс обеспечен электрическим фонарем (в классе 18-20 обучающихся, фото некоторых классов прилагается)
31.	Подвальное помещение без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м. не оборудовано системами вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения.	Не исполнено.
32.	Подвальное помещение не оборудовано аварийным освещением	Предписание по этому пункту будет выполнено в процессе переоснащения АПС.
33.	В декларации пожарной безопасности в отношении объекта защиты в разделе № 2 указаны не точные данные, а именно в здании школы на основании договора безвозмездного пользования помещения подвала эксплуатируется МБОУ ДОД «ДЮСШ»	Внесены изменения в декларацию пожарной безопасности (копия прилагается)
34.	Отсутствует обозначение направление движения к	На фасаде здания размещена табличка с обозначением направления

	пожарным гидрантам, являющимися источником противопожарного водоснабжения, указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их местоположения	движения к пожарным гидрантам, являющимися источником противопожарного водоснабжения, с нанесенными цифрами расстояния до их местоположения (фото прилагается)
35.	Допускается хранение горючих материалов в подвальном и цокольном этажах	Подвальные и цокольные помещения освобождены от горючих материалов. (фото прилагается).

Директор МАОУ СОШ № 3



[Handwritten signature]

Л.П.Беломестных